

# 機種・型式記号

取り付け可能な各社サーボモータの代表例とフランジ種別対応区分についてはP.907～P.909モータマッチング・容量形状種別一覧表をご参照ください。詳細は最寄の営業所もしくはCSセンターまでお問い合わせください。

## AFCタイプ

取付区分	モータ区分	枠番	軸区分	減速比	精度	容量	種別	補助記号	仕様記号
<b>AFC</b>	<b>Z</b>	<b>18</b>	<b>S</b>	- <b>7.5</b>	<b>M</b>	<b>400</b>	<b>S3</b>		
<b>AFC</b>	<b>Z</b>	<b>32</b>	<b>H</b>	- <b>60</b>	<b>M</b>	<b>750</b>	<b>S4</b>	<b>X</b>	<b>B3</b>
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

①取付区分	AFC : 直交軸(コンパクトフランジ取付)		
②モータ区分	Z : サーボモータ用高精度減速機(Z型減速機)		
③枠番及び出力軸径	出力軸径(中空軸タイプは内径、中実軸タイプは外径)		
④軸区分	中空軸	中実軸	
	S : 中空軸(キー溝有)	入力側から見て出力軸が左に出るもの(キー有)  製品銘板 L	入力側から見て出力軸が左に出るもの(キー無)  製品銘板 H
⑤減速比	3 : 1/3 7.5 : 1/7.5 60 : 1/60		
⑥バックラッシュ精度	M : バックラッシュ精度3分		
	L : バックラッシュ精度30分		
⑦容量	100 : 100W相当		
	200 : 200W相当		
	400 : 400W相当		
	750 : 750W相当		
	1000 : 1000W相当		
	2000 : 2000W相当 3000 : 3000W相当		
⑧サーボモータ取り付けフランジ種別(注1)	S1,K13,K61 等		
⑨補助記号	空欄 : 標準仕様		
	X : 特殊仕様追加認識記号		
⑩仕様記号(注2)	入力軸継手締結用レンチ穴位置指示記号 詳細はP.1068の仕様記号一覧表をご参照ください。		

注1. モータマッチング容量形状種別一覧表P.907～P.909をご参照ください。

注2. 仕様記号は銘板の製品型式名には表示されません。銘板上の補足番号欄に表示されます。